



Instruction Leaflet for “PRATLEY STEEL QUICKSET” (English)

GENERAL:

Pratley Steel Quickset is a high performance adhesive, metal filler and mender. It is formulated to set hard and match the colour of most ferrous metals. It can be filed, sawn, machined and sanded within 3 hours of mixing.

PROPERTIES:

- Quick setting.
- Metallic colour and lustre.
- Good adhesive strength.
- Bonds well most rigid materials.
- Can be filed, sawn, machined and sanded.
- Very hard when set.
- Good shelf life.

TIME TO SET: (at 23° C) (Temperature & quantity dependant)


- Will gel in 6 minutes.
- Will be dry to touch in 30 minutes.
- 60% strength in 3 hours.
- Completely hard in 3 hours & full strength in 24 hours.

SURFACE PREPARATION:

Surfaces to be bonded must be free of loose dirt, rust, paint, oil and grease. Wire brushing or sanding will substantially enhance adhesion to smooth surfaces.

MING PROCEDURE:

- From the tube with the **white cap** squeeze out a bead of resin onto a flat non-absorbent surface such as a piece of cardboard (**Fig. 1**).
- From the tube with a **black cap** squeeze out an exactly similar bead of hardener next to the first bead (**Fig. 2**).
- Use only as much as can be applied in 2 or 3 minutes. However, to ensure equal proportions, the beads should not be less than 15 mm long.
- Replace the colour coded caps on the **correct** tubes.
- Using a spatula or thin stick, thoroughly and vigorously mix the two beads together until an even colour is obtained (**Fig. 3**).
- Use within 3 minutes of mixing.



PRATLEY STEEL KITSVAS

(Afrikaans)

ALGEMEEN:

Pratley Steel Kitsvas is 'n hoë werkverrigting kleefstof, metaalvulstof en herstelmiddel wat geformuleer is om hard te set en by die kleur van die meeste metale te pas. Dit kan gevyl, gesagaag, gemasjineer en geskuur word binne 3 uur nadat dit gemeng is.

KENMERKE:

- Snelbindend.
- Metaalkleur en -skynsel.
- Goeie kleefvermoë.
- Kleef goed aan die meeste onbuigsame materiale.
- Kan gevyl, gesagaag, gemasjineer en geskuur word.
- Baie hard wanneer dit geset het.
- Goeie raklewé.

SETTYD: (by 23° C) (Afhanglik van temperatuur & hoeveelheid)

- Sal binne 6 minute verjel.
- Sal binne 30 minute droog genoeg wees om aan te raak.
- Bereik binne 3 uur 60% van sy sterkte.
- Bereik binne 3 uur heeltemal hard en binne 24 uur volle sterkte.

VOORBEREIDING VAN OPPERVAKKE:

Oppervakte was vasegeplaas gaan word, moet nie los stukkies vullis, roes, verf, olie of gries op hê nie. Indien gladde oppervakte met 'n staalborstel of skuurpapier bewerk word, sal dit die kleefvermoë aansienlik verhoog.

GEBRUIKSAAWYSINGS:

- Druk 'n kraljetjie "wurmpe" hars uit die buis met die **wit prop** op 'n plat, nie-absorberende oppervakte soos 'n stukkie karton (**Skets 1**).
- Druk dieselfde hoeveelheid verharder langs die eerste kraljetjie uit die buisie met die **swart prop** (**Skets 2**).
- Gebruik net soveel as wat in 2 of 3 minute aangewend kan word, maar ten einde te verseker dat daar gelyke hoeveelhede is, moet die kraljetjie nooit korter as 15mm wees nie.
- Plaas die kleurgekodeerde proppe terug op die regte buisies.
- Meng die twee kraljetjies deeglik en vinnig met 'n spatel of dun stokkie totdat 'n eweredige kleur verkry word (**Skets 3**).
- Wend aan binne 3 minute nadat dit gemeng is.



'N PAAR VOORGESTELDE GEBRUIKE:

- Om blaasgate in gietsukte te vul.
- Om gekraakte gietsukte heel te maak.
- Om metaaldele te laat kleef.
- Om vuellers te maak of plooie in metaaldele op te vul.
- Om keramiek, leiklip, teëls, ens. vas te plak, waar die kleure pas.
- Om silwer ornamente meer heel te maak.
- Om die meeste onbuigsame materiale soos porselein, erdwerek, asbestemmer, hout, ens. vas te plak en te herstel.

WORD NIE AANBEVEEL VIR:

- Vasheg van truspieëls aan motorriute.
- Aaneenlopende hoë temperature (bo 90°).
- Buigsame materiale.
- Verlengde onderwater omgewing.

Omdat die produk buite ons beheer gebruik word, is ons nie verantwoordelik vir enige mislukkings nie.

WENKE:

- Skuur oppervakte met skuur papier voor aanwending.

HET JY GEWEET?

- Pratley Kitsvas Steel is nie elektries geleidend.
- Pratley Kitsvas Steel kan geverf word.
- Pratley Kitsvas Steel sal nie roes nie.

METAL PRATLEY RÁPIDO

(Português)

GERAL:

O Metal Pratley Rápido é um adesivo de alto desempenho, reparador e enchimento de metal. Foi criado para se agarrar com força e corresponder à cor da maioria dos materiais derivados do ferro. Pode ser mexida, serrada, trabalhada à máquina e polida com areia até 3 horas após a mistura.

PROPRIADES:

- Colocação rápida.
- Luster e cor metálica.
- Boa força adesiva.
- Adere bem à maioria dos materiais.
- Pode ser mexida, serrada, trabalhada à máquina e polida com areia.
- Muito rígida quando aplicada.
- Boa duração em prateleira.

TEMPO PARA ASSENTAR: (at 23° C)

(Dependência de quantidade e temperatura)


- Transforma-se em gel em 6 minutos.
- Ficará seca ao toque em 30 minutos.
- 60% da força em 3 horas.
- Totalmente rígida em 3 horas e força total em 24 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a unir devem estar sem poeiras, ferrugem, tinta, óleo e massa lubrificante. Se passar com um esfregão ou lixa de areia irá melhorar significativamente a adesão a superfícies suaves.

PROCEDIMENTO DE MISTURA:

1. Do tubo com tampa branca aperte e deite uma gota de resina numa superfície plana não absorvente como cartão. (Fig. 1).
2. Do tubo com tampa preta aperte uma gota exactamente igual de endurecedor junto à outra gota (Fig. 2).
3. Use apenas o que poderá ser aplicado até 2 ou 3 minutos. Porém, para garantir proporções semelhantes, as gotas devem ser superiores a 15 mm de comprimento.
4. Volte a colocar as tampas coloridas nos tubos **correctos**.
5. Com a espátula ou pau fino, misture frotadamente e vigorosamente as duas gotas juntas até obter uma cor homogénea (Fig 3).
6. Use até 3 minutos de mistura.



ALGUMAS UTILIZAÇÕES SUGERIDAS:

1. Enchimento de orifícios ocios em fundições.
2. Reparação de fundições rachadas.
3. União de peças de metal..
4. Criação de peças finas ou enchimento de uniões em peças de metal.
5. União de cerâmica, ardósia, telhas, etc., onde haja correspondência de cor.
6. Reparação de ornamentos de prata.
7. União e reparação dos materiais mais rígidos como porcelana, faiança, cimento, madeira, etc.

NÃO RECOMENDADO PARA:

- União de espelhos retrovisores nos pára-brisas.
- Altas temperaturas contínuas (acima de 90°).
- Materiais flexíveis.
- Ambiente submerso prolongado.

Como o produto é usado fora do nosso controlo, não nos podemos responsabilizar por quaisquer falhas.

CONSELHOS:

- Polir com lixa de areia as superfícies para uma melhor união.

SABIA QUE?

- O Metal Pratley Rápido é um isolador eléctrico.
- O Metal Pratley Rápido pode ser pintado assim que seque.
- O Metal Pratley Rápido não enferruja.

PRATLEY STEEL QUICKSET

(Français)

DESCRIPTION:

Pratley Steel Quickset est un adhésif de haute performance qui fixe et répare les métaux. Il est spécifiquement formulé pour assurer sa solidification et s'adapter aux couleurs des métaux les plus ferreux. Il peut être scié, limé et poncé, et ce, jusqu'à 3 heures après que le mélange ait été effectué.

PROPRIÉTÉS:

- Adhésion rapide.
- Couleur et lustre métallique.
- Bonne force adhésive.
- Bonne adhérence à la plupart des matériaux.
- Peut être limé, scié, usiné et poncé.
- Très dur une fois sec.
- Bonne durée de conservation.

TEMPS DE FORTIFICATION : (à 23° C) (varie

selon la température et la quantité)


- Se raffermit au bout de 6 minutes.
- Sec au touché en 30 minutes.
- Atteint 60% de résistance en 3 heures.
- Atteint sa rigidité totale après 3 heures et sa résistance optimale en 24 heures.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à coller ne doivent comporter aucune trace de saleté, de poussière, de rouille, de peinture, d'huile et de graisse. Poncer ou gratter avec une brosse métallique améliorera considérablement l'adhérence aux surfaces lisses.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU MÉLANGE:

1. Presser le tube au **bouchon blanc** et extraire une goutte de résine sur une surface plane non absorbante telle qu'un morceau de carton (Fig. 1).
2. Presser le tube au **bouchon noir** et extraire une goutte de durcisseur identique, à côté de la première goutte. (Fig. 2).
3. Appliquer autant que possible en 2 ou 3 minutes. Toutefois, pour assurer des proportions égales, les gouttes ne devraient pas être inférieures à 15 mm de long.
4. Remplacer les bouchons codés par couleurs sur les tubes correspondants.
5. A l'aide d'une spatule ou d'un bâtonnet, mélanger soigneusement mais vigoureusement les deux gouttes ensemble jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. (Fig. 3).
6. Utiliser dans les 3 minutes qui suivent le mélange.



QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATION:

1. Combler des événements sur des pièces de fonderie.
2. Réparer des pièces de fonderie fissurées.
3. Assembler des pièces de métal.
4. Réaliser des flancs de raccordement ou colmater des joints sur des pièces métalliques.
5. Coller de la céramique, de l'ardoise, du carrelage, etc lorsque les couleurs correspondent.
6. Réparer des ornements en argent.
7. Assembler et réparer la plupart des matériaux rigides, y compris la porcelaine, la pierre, le céramique, le bois etc.

USAGE DÉCONSEILLÉ:

- Collage de rétroviseurs au pare-brise.
- Applications soumises à des températures élevées continues (supérieures à 90° C).
- Application sur des matériaux flexibles.
- Immersion prolongée dans l'eau.

Le produit étant utilisé en dehors de notre contrôle, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les éventuelles défaillances.

CONSEILS:

- Poncer les deux surfaces avec du papier de verre avant d'assembler.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Pratley Quickset Steel est un isolant électrique.
- Pratley Quickset Steel peut être peint une fois sec.
- Pratley Quickset Steel ne rouille pas.

PRATLEY STEEL QUICKSET

(Sootho)

TSHOLE:

Pratley Steel Quickset ke sekgomaretse sa maemo a hodimo, se kwalla masenke le ho kopanya. E entswere hore da ka thata le hore mmala wa yona o tshwane le wa masenke a mangata. E ka bewa, ya lohelliwa, ya sebediswa mechineng le ho santiwa nakang ya hohora tse 3.

BOKGONI:

- E dula kapela.
- Mmaloa o boputswa bo benyanga le lustre.
- E na le matla a matla e ho kgomaretsa.
- E kgomarela hantle materialeng mengata e nang le botsitsi.
- E ka bewa, ya lohelliwa, ya sebediswa mechineng le ho santiwa.
- E thata haholo ha e omme.
- E ka duula sebaka se setelete e sa sebediswe.

NAKO YA HO E BEHA: (23°C) (E laolwa ke thermoperatjhar le boima)

- E ka kopana metsotsong e 6.
- E tla be e omme hore ka tshwarwa metsotsong e 30.
- 60% tsu matla dihoren tse 3.
- E thatafala dihoren tse 3 le ho mattafala ka bottalo dihoren tse 24.

TOKISO YA SEBAKA:

Dibaka tse tse tlo mamaretswa ditswhanelo ha hloka ditshila, ho rusa, pente, mafura le kerise. Ho hilwika terata ka borosolo kapa ho tshela santa ho tla oketsa ho kgomarala dibakeng tse boreledi.

TATELO YA HO E KOPANYA:

1. Ho tswa tjupung ya sekwaelanha se se sweu pepetela hodiema sebaka se mamangem se sa monyeng jwaloka lopolanka (**Ponts. 1**).
2. Ho tswa tjupung ya sekwaelanana se setso pepetela lero le tshwananag la setisetsel pela la pele. (**Ponts. 2**).
3. Sebedisa fela seo se o tlotsitseng metsotsing e mmedi (2) ho ya ho ye meraro (3). Le ha hole jwalo, ho netefatsa karolelo tse lekaneng, maro a tshwanelo hoba manyane ka tlaa bottelelo ba 15mm.
4. Beha dikwaelanha tse nang le mmala ditjhupung tse loketseng.
5. Ka lefello kappa thupa e sesame, ka phethahalo le matla kopanya maro a mabedi mmoho ho fihela mmala o tshwana. (**Ponts. 3**).
6. E sebedise metsotsong e meraro kamora ho kopanya.



MESEBETSI E MENG:

1. Ho tshela mathombo a butswelang *in castings*.
2. Ho lokisa *castings* tse peperameng.
3. Ho mamaretsa dikarolo tsa masenke.
4. Ho tlatsa kapa ho tshela meqomo dikarolong tsa lesenke.
5. Ho mamaretsa disaramiki, dithaale, jj, moo mmala o tshwanang.
6. Ho lokisa megkabago ya silifera.
7. Ho kopanya le ho lokisa materale e mengata e tsitsitseng, ho kenyelletsa le wa *china*, tsu lejwe, samente, patsi, jj.

HA YA ROTLOELLETSWE BAKENG SA:

- Ho mamaretsa dipone fenstereng ya kapele ya kolo.
- Thermoperatjhareng e hodimo (ka hodima 90°).
- Materale e sothehang.
- Ho duula nako e telele dibakeng tse ka tlasa metsi.

Jwalokaha sebediswa se sebedisetswa kantle ho taolo ya rona, re ka se nke boikarabelo ba ho hloleha ho sebetsa hwa sona.

DIKETLETSO:

- Santa dibaka ka bobedi ka pampiri ya santa pele o mamaretsa.

NAA O NE O TSEBA?

- Pratley Quickset Steel e sebedisana le mottakase.
- Pratley Quickset Steel e ka pentiwa ha e se e fodile.
- Pratley Quickset Steel ha e rusi.

i-PRATLEY STEEL QUICKSET


(Zulu)

JIKELELE:

I-Pratley Steel Quickset iyisigcilikisho esisebenza umsebenzi osezengeni eliphakeme ekuvaleni izinsimbi Kanyo nase kulungiseni. Ilyenzwelwe ukunamathelisa okuqinile futhi idala umbala ohambelana nezinsimbi eziningi. Kanti ingakhuhlwa, isahwe, isetshenziswe ngomshini nomo iphuculwe.

Iyaqina khulho lapho isinamathela.

Ihlala isikhathi eside noma ingakasetshenziswa.



EZINYE IZINDLELA ZOKUYISEBENZISA:

1. Ivala izimbobo ezinsimbi.
2. Ivala izinsimbi ezineminkerke.
3. Inamathelisa izinto zensimbi.
4. Ekyonameneka insimi ukuze kuvalwe izikhala.
5. Ekyonamathelisa izinto zobumba, isileti, amatile, nokunye, uma umbala ufana.
6. Ekyuphesha nezirnto zokuhlobisa zesivila.
7. Iykawazi ukunamathelisa nokuphesha izinto eziningi eziqinile njengezamashayina, izinto zetshe, ukhonkolo, ukhuni, nokunye.

UKUSETHENZISWA OKUNGAFANELE:

- UKunamathelisa izibuko zemoto kuyi-windscreen.
- Ukyusebeniza ngaphansi kwezinga lokushisa eihlhale liphezulu (ngaphezu kuka-90°C).
- Izinto ezibebzelayo.
- UKusetshenziswa entweni ehlahle ingaphansi kwamanzi.

Njengoba ukusethenziswa kwalo mkhijizo kungalawula yithina, asinakubekwa cala uma ngabenzanga ngempumelelo.

ICEBISO:

- Khulha izingxenyi ozozihlanganisa nge-sandpaper ngaphambi kokufaka ingcina.

INGABE BEWAZI?

- I-Pratley Quickset Steel iyakwazi ukumboza izintarbo zikagesi.
- I-Pratley Quickset Steel ingafakwa upende una isiwinzile umsebenzi wayo.
- I-Pratley Quickset Steel ayigqwali.